



STP AeroAlum

Materialul este o folie de aluminiu cu grosimea de 300 micrometri și un strat de montaj adeziv acoperit cu folie anti-adezivă.

| Denumirea coeficientului | Specificațiile | Metoda de testare |
|--|---------------------|---------------------------|
| Grosime, mm | 0,3±0,02 | TD 5772-006-48214265-2001 |
| Inflamabilitate, rata de ardere, mm / min, nu mai mult de | Neinflamabil 100 | GOST 25076, ISO 3795 |
| Forța de aderență a suprafeței metalice la desprindere, N / cm, | 5 | TD 5772-006-48214265-2001 |
| Capacitatea de lipire a stratului de polimer de tip "hârtie-adeziv", N / cm | 0,5 | GOST 17317-88 |
| Inflamabilitate, rata de ardere, mm / min, nu mai mult de | Neinflamabil 100 | GOST 25076-81 |
| Forța de aderență a suprafeței metalice la desprinderea după impactul ciclului de temperatură de la -45 ° C la + 70 ° C, N / cm, | 4 | TD 5772-006-48214265-2001 |

Transportare și depozitare

Manipularea materialelor trebuie efectuată în condiții care să împiedice pătrunderea umezelii. Este interzisă deteriorarea ambalajului.

Ambalajele trebuie transportate orizontal pe o suprafață plană în orice tip de transport acoperit, în conformitate cu regulile de transport pentru acest tip de produs, în condiții.

Ambalajele trebuie să fie transportate în paleți care nu depășesc 1,5 m.

În cazul în care materialul este transportat la o temperatură mai mică de 15 ° C, vă recomandăm să îl manipulați cu atenție sporită deoarece există riscul deteriorării acestuia.

Materialul trebuie să fie depozitat în paleți care nu depășesc 1,5 m într-o atmosferă lipsită de umezeală și o temperatură care nu depășește 40 ° C, orizontal, pe o suprafață plană.

Cerințe de exploatare și instalare

Cerințe de exploatare

Materialul trebuie să fie instalat pe suprafețe metalice curate și uscate, inclusiv suprafețe complexe cu o rază de îndoire minimă de 100 mm.

Pentru a curăța materialul de murdărie, se recomandă utilizarea apei cu substanțe neutre, care nu conțin solvenți organici și alcalini. Materialul nu poate fi reutilizat.

Pregătirea pentru instalare

În cazul în care materialul este depozitat sau transportat la o temperatură mai mică de 0 ° C, înaintea instalării trebuie menținut la o temperatură (20 ± 5) ° C timp de cel puțin 24 de ore.

Suprafața de montaj trebuie să fie curățată de praf și murdărie, lipită cu solvenți tehnici și presată până se usucă complet.

Instalarea

Stratul anti-adeziv trebuie dezlipit. Marginea materialului trebuie apăsată pe suprafața de montaj, evitând formarea de bule de aer.

Materialul nu trebuie instalat pe suprafețe metalice murdare și corodate.

True extract
Quality Control Department Specialist
LLC “Standartplast“