



STP Silver Bitum

SILVER BITUM este o compoziție multistratificată compusă dintr-un strat frontal din material neșesut, un strat de bitum și un strat adeziv acoperit cu folie antiaderentă.

| Denumirea coeficientului | Specificații | Metoda de testare |
|---|---------------------|---------------------------|
| Grosime, mm | 3,5±0,4 | GOST 17073-71 |
| Greutate of 1m ² ,mass kg, not less | 4,7-6,3 | GOST 17073-71 |
| Factor de pierdere mecanică | 0,2 | ISO 6721-3:1994 |
| Forța de aderență a suprafeței metalice la desprindere, N / cm | 5 | TD 5779-034-48214265-2005 |
| Capacitatea de lipire a stratului de polimer de tip "hârtie-adeziv", N / cm | 0,01-0,20 | GOST 17317-88 |
| Inflamabilitate, rata de ardere, mm / min, nu mai mult de | Neinflamabil 100 | GOST 25076-81 |

Transportare și cerințe de stocare

Manipularea materialelor trebuie efectuată în condiții care să împiedice pătrunderea umezelii. Este interzisă deteriorarea ambalajului.

Ambalajele trebuie transportate orizontal pe o suprafață plană în orice tip de transport acoperit, în conformitate cu regulile de transport pentru acest tip de produs, în condiții. Este interzisă punerea pe ambalaje a unor obiecte grele.

Materialele trebuie depozitate la o temperatură de cel puțin 40 ° C, orizontal, pe o suprafață plană, la o distanță nu mai mică de 1m de aparatele de încălzire, în condiții care elimină umezeala, pătrunderea uleiului și expunerea la lumina soarelui, în piloți care nu depășesc 1 m.

Instalare și exploatare

Cerințe de exploatare

Materialul trebuie instalat pe suprafețe metalice curate. Pentru a curăța suprafața de murdărie, se recomandă utilizarea apei fără solvenți organici sau alcalini. Materialul nu trebuie reutilizat după dezasamblare.

Pregătirea pentru instalare

În cazul în care materialul este păstrat la o temperatură mai mică de 0 ° C, înainte de utilizare, acesta trebuie menținut la temperatură (20 ± 5) ° C timp de minimum 24 de ore. Temperatura spațiului de lucru trebuie să fie (18-30) ° C. Suprafața de montaj trebuie curățată de praf și murdărie, lipită cu solvenți tehnici și ținută până la uscare completă.

Instalarea

Hârtia antiaderentă se dezlipește în mod sistematic, fără probleme; detaliul trebuie apăsat pe suprafață, evitând formarea de bule de aer. Materialul nu trebuie instalat pe suprafețe metalice murdare și corodate. În cazul în care materialul este instalat pe suprafețe complexe (triunghiulare sau sferice), este necesar să se încălzească detaliile (până la 3 incizi). Folosiți un pistol de încălzire dacă este necesar. Se recomandă încălzirea materialului la 40-50 ° C.

Materialul nu trebuie instalat pe suprafețe metalice murdare sau corodate.